

21 20 12 05 0168

荣环检字〔2025〕第 658 号

项目名称：

委托单位：百色绿动环保有限公

检测类别：委托检测

50111

检测报告说明

1 委托单位在委托前应说明检测目的，特殊检测需在委托书中说明，并由我公

司根据委托目的，按照相关标准进行检测。对于特殊检测，还需提供相关证明材料，并由我公

司根据委托目的，按照相关标准进行检测。对于特殊检测，还需提供相关证明材料，并由我公

检测报告

[REDACTED]

委托方 信息	名 称	百色绿动环保有限公司		
	地 址	百色市靖西市地州镇甘荷村民委员会向西北方向 1000 米	邮政编码	/
	联系人	赵鹏程	联系电话	18139280998

[REDACTED]

三、采样仪器

[illegible]

五、检测结果及评价

1. 废水检测结果及评价

表 5.1 废水检测结果及评价

检测点位	1#渗滤液处理回收水		
采样日期	2025 年 04 月 14 日		
样品编号	水 25658-1#-1	标准限值	达标情况
pH 值（无量纲）	6.9	6~9	达标
化学需氧量（mg/L）	43	50	达标
色度（度）	5	20	达标
氨氮（mg/L）	0.884	5	达标
总磷（mg/L）	0.01	0.5	达标
六价铬（mg/L）	0.004L	0.05	达标
总汞（mg/L）	4×10 ⁻⁵ L	0.001	达标
总砷（mg/L）	1.2×10 ⁻⁴ L	0.1	达标

主 5.2 女如如世訪盛与松洲姓田馬運倫

2025 年 04 月 14 日

均值

I
气II
气

III 气

检测 占位

	-1	2	3			
烟温 (°C)	151	151	151	151	标准	达标
湿度 (%)	20.4	20.4	20.4	20.4	限值	情况
含氧量 (%)	7.1	7.0	7.3	7.1		
基准氧含量 (%)		11				
样品状态	所采气体无色、稍有异味；采集金属样品后滤筒内表面呈白色。					

续表 5.2 有组织排放废气检测结果及评价

现场采样日期			2025 年 04 月 14 日					
检测 点位	检测项目		检测结果				标准 限值	达标 情况
	样品编号	I	II	III	均值			
		气	气	气				
		25658-1#-1-1	25658-1#-1-2	25658-1#-1-3	/			
1#2 号垃 圾焚 烧炉 烟囱 总排 放口	铅	实测浓度 (mg/m ³)	9.4×10 ⁻³	9.4×10 ⁻³	9.1×10 ⁻³	9.3×10 ⁻³	/	/
		折算浓度 (mg/m ³)	6.8×10 ⁻³	6.7×10 ⁻³	6.6×10 ⁻³	6.7×10 ⁻³	/	/
	铬	实测浓度 (mg/m ³)	5.9×10 ⁻³	6.4×10 ⁻³	6.2×10 ⁻³	6.2×10 ⁻³	/	/
		折算浓度 (mg/m ³)	4.2×10 ⁻³	4.6×10 ⁻³	4.5×10 ⁻³	4.5×10 ⁻³	/	/
	钴	实测浓度 (mg/m ³)	<8×10 ⁻⁶	<8×10 ⁻⁶	<8×10 ⁻⁶	<8×10 ⁻⁶	/	/
		折算浓度 (mg/m ³)	<6×10 ⁻⁶	<6×10 ⁻⁶	<6×10 ⁻⁶	<6×10 ⁻⁶	/	/
	铜	实测浓度 (mg/m ³)	1.6×10 ⁻³	1.7×10 ⁻³	1.4×10 ⁻³	1.6×10 ⁻³	/	/
		折算浓度 (mg/m ³)	1.2×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.0×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	/	/
	锰	实测浓度 (mg/m ³)	0.0187	0.0196	0.0191	0.0191	/	/
		折算浓度 (mg/m ³)	0.0135	0.0140	0.0139	0.0137	/	/
	镍	实测浓度 (mg/m ³)	<1×10 ⁻⁴	<1×10 ⁻⁴	<1×10 ⁻⁴	<1×10 ⁻⁴	/	/
		折算浓度 (mg/m ³)	<7×10 ⁻⁵	<7×10 ⁻⁵	<7×10 ⁻⁵	<7×10 ⁻⁵	/	/

六 检测点位示意图

1. 废水检测点位示意图

渗滤液 → 预处理+UASB+MBR 膜 → NF+RO → 清液箱 → ★1# → 清水泵 → 循环冷却水池

注：★表示废水检测点位。

2. 有组织排放废气检测点位示意图

80m



